

《労働災害発生状況》

1 署別・業種別件数（令和6年分） ()内は木建工事 ○内は死亡者数 令和6年7月31日現在

| 業種別 署別 | 土木工事 | 建築工事 | 設備工事 | 計 | 前年同期 | 全産業 |
|-----------|------|----------|------|-----------|----------|-------|
| 金沢監督署 | 5 | (7) 23 | 5 | (7) 33 | (2) 29 | ③ 391 |
| 小松監督署 | | (3) 11 | ① 2 | ① (3) 13 | (3) 16 | ① 121 |
| 七尾監督署 | 1 | (1) 8 | | (1) 9 | (3) 10 | ① 66 |
| 穴水監督署 | 2 | (12) 13 | 4 | (12) 19 | ① 8 | 30 |
| 計 | 8 | (23) 55 | ① 11 | ① (23) 74 | ① (8) 63 | ⑤ 608 |
| 前年同期 | 23 | ① (8) 23 | 17 | ① (8) 63 | | ③ 728 |

対前年同期比の増減 建設業：63件→74件【11件(17.5%)増加】 全産業：728件→608件【120件(16.5%)減少】

2 死亡災害事例(令和6年分) 令和6年7月31日現在

| No. | 発生 | 業種 | 年齢 | 事故の型 | 発生状況 |
|-----|----------|-----------|-----|--------------|---|
| 1 | 2月 小松 | 機械器具設置工事業 | 40代 | 飛来・落下 | 改装中の食品スーパーマーケット内において、設置のために搬入した台車上の冷凍用ショーケース(幅1568×高さ1940×奥行900(mm)、質量280kg)の養生テープや不要な掲示物を外すなどの開梱作業をしていたところ、同ショーケースが倒れ、その下敷きになり死亡したものの。 |
| 2 | 4月 金沢 | 道路貨物運送業 | 50代 | 交通事故 (道路) | 関越自動車道上越線下り線「さみずトンネル」内で走行車線に停車中のトラックに走行中のトラックが追突し、追突した側のトラックの運転手が出血性ショックで死亡したものの。 |
| 3 | 4月 金沢 | 金属製品製造業 | 20代 | 飛来・落下 | 当該事業場工場において、塗装準備作業のため、鉄骨材料(長さ約6m、質量約2t)を天井クレーンを用いて回転させようとしたところ、当該鉄骨材料が落下し、作業に従事していた被災者の頭部が地面との間に挟まれ、死亡したものの。 |
| 4 | 6月 七尾 | 林業 | 50代 | 飛来・落下 | 森林間伐現場において、被災者が藤の蔓が絡んだ高さ約20mの杉にチェーンソーで追い口を入れたところ、当該杉が縦方向に裂け、裂けて剥離した杉の下敷きになり、死亡したものの。 |
| 5 | 7月 金沢 | 畜産業 | 20代 | 激突 | 競馬場の本馬場内の練習馬場で競走馬の調教を終え、厩舎へ戻ろうとしていたところ、突然当該競走馬が鋼製スタートゲートに向かって疾走し、衝突する直前で競走馬が右に方向を変えたため、被災者が振り落とされ、当該スタートゲートに激突し、死亡したものの。 |

3 署別・業種別件数（令和5年確定値） ()内は木建工事 ○内は死亡者数

| 業種別 署別 | 土木工事 | 建築工事 | 設備工事 | 計 | 前年同期 | 全産業 |
|-----------|------|-----------|------|------------|------------|---------|
| 金沢監督署 | 15 | (7) 30 | 13 | (7) 58 | ② (21) 67 | ② 916 |
| 小松監督署 | 7 | (3) 10 | ① 6 | ① (3) 23 | (5) 27 | ③ 335 |
| 七尾監督署 | 8 | (6) 8 | 3 | (6) 19 | (7) 24 | 163 |
| 穴水監督署 | 8 | ① (1) 3 | 1 | ① (1) 12 | (6) 20 | ① 66 |
| 計 | 38 | ① (17) 51 | ① 23 | ② (17) 112 | ② (39) 138 | ⑥ 1,480 |
| 前年同期 | ① 38 | ① (39) 84 | 16 | ② (39) 138 | | ⑧ 2,395 |

対前年比 建設業：138件→112件【26件(18.8%)減少】 全産業：2,395件→1,480件【915件(38.2%)減少】

4 死亡災害事例(令和5年建設業のみ)

| No. | 発生 | 業種 | 年齢 | 事故の型 | 発生状況 |
|-----|----------|-------------------------|-----|------|--|
| 3 | 7月 穴水 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋 建築工事業 | 50代 | 熱中症 | 地上から深さ2.3mの箇所ですり足作業中、辛そうにしていたので、休憩を指示し休憩所へ向かった。自力で飲み物を飲めない状況であったため救急車を要請し入院したが、熱中症で死亡したものの。 |
| 4 | 8月 小松 | 電気通信工事業 | 40代 | 感電 | 外部足場の1段目に腰かけた状態で、電柱から引き込まれた三相200Vの電線を電力計に接続するため、通電している当該電線をケーブルカッターで切断しようとしたところ、感電し、死亡したものの。 |

5 死傷災害の推移 発生件数欄の上欄()内は死亡者数

| 事項別 | 年 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 速報値 |
|-------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 全産業(A) | (15) 1,067 | (10) 1,016 | (9) 968 | (12) 1,153 | (15) 1,250 | (8) 1,155 | (10) 1,158 | (7) 1,357 | (8) 2,395 | (6) 1,480 |
| 発生件数 | 建設業(B) | (6) 158 | (2) 125 | (2) 118 | (7) 135 | (3) 147 | (3) 141 | (2) 126 | (3) 143 | (2) 138 | (2) 112 | (1) 74 |
| | 割合(%) | (B)/(A) 14.8 | 12.3 | 12.2 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 10.9 | 10.5 | 5.8 | 7.6 | 12.2 |
| 対前年比 (%) | 全産業 | 1.3 | ▲ 4.8 | ▲ 4.7 | 19.1 | 8.4 | ▲ 7.6 | 0.3 | 17.2 | 76.5 | ▲ 38.2 | ▲ 16.5 |
| | 建設業 | 22.5 | ▲ 20.9 | ▲ 5.6 | 14.4 | 8.9 | ▲ 4.1 | ▲ 10.6 | 13.5 | ▲ 3.5 | ▲ 18.8 | 17.5 |